

NÁVOD NA ÚDRŽBU

doporučený způsob praní a údržby
zásahových ochranných oděvů pro **HASIČE**

GoodPRO[®]
good protection



s využitím pracích a čistících prostředků
profesionální řady **F** - společnosti **MPD plus**



ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVNÉ ÚDRŽBY

MPD plus, s.r.o.

Nábřeží Dr. Beneše 2307, 269 01 Rakovník, ČR
www.mpd.cz

výhradní distributor:

KTH chem – **Kateřina Procházková Havlíková** +420 722 778 307

GoodPRO, s. r. o.

Dukelská 1247, 334 01 Přeštice, ČR
T: +420 377 388 723

info@goodpro.cz

www.goodpro.cz

ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVNÉ ÚDRŽBY zásahových oděvů

před praním **oděv zapněte**, zejména všechny suché zipy,
složte ho podél svislé osy
a vložte do bubnu pračky kolmo na osu otáčení

využívejte pouze polovinu kapacity bubnu pračky
zajistěte **dostatek vody** s pH max. **9**
dolijte ji tak, aby byla vidět na spodním okraji plnicího okna

používejte výhradně tekuté prací prostředky
doporučujeme **profesionální řadu F** od společnosti **MPD plus**
nepoužívejte aviváže, bělidla, optické zesvětlovače a zejména práškové prací prostředky

běžně perte na teplotu pouze **40°C**
u vícevrstvých oděvů doporučujeme praní opakovat – poprvé PO LÍCI, podruhé NARUBY
odstředujte max. na **800** otáček/min.

doporučujeme **sušení v teplé místnosti nebo sušící skříni** na širokém ramínku
v bubnové sušičce sušte max. na 60°C – ve dvou cyklech – max. 2x 20 min.
poprvé NARUBY, podruhé PO LÍCI, **vždy zapnutý**

u vícevrstvých oděvů **impregnujte pouze vrchní vrstvu** křížovým postřikem
fluorkarbonovým sprejem **F7**
na čistý, suchý a zapnutý oděv naneste 2 nástriky a lehce zakartáčujte měkkým kartáčem
nechte cca 12 hodin zaschnout při pokojové teplotě
jednovrstvé oděvy můžete bez obav impregnovat i mokrou cestou v impregnační lázni

**přesušováním oděvu v bubnové sušičce při vysoké teplotě může docházet k jeho
nepřiměřenému mechanickému opotřebování a případně i ke srážlivosti
nadměrná četnost impregnace oděvu není efektivní**

Pro zajištění dlouhé životnosti, funkčnosti a ochranných vlastností zásahových ochranných oděvů **GoodPRO** musí být dodržovány následující doporučení týkající se praní, čištění, sušení a údržby:

1. Všeobecné pokyny:

- dbejte na dodržování pokynů výrobce, postupujte podle NÁVODU NA ÚDRŽBU
- k praní a sušení ochranných oděvů doporučujeme využít profesionální prádelnu nebo poučenou osobu na stanici
- oděvy **GoodPRO** perte a sušte samostatně (není podmínkou)
- silně znečištěné části oděvu předčistěte, např. **reflexní pruhy lehce překartáčujte přípravkem F4** a nechte 20 min. působit /před praním oděvu není třeba přípravek odstraňovat/
- **zapněte všechny zipy, suché zipy, vyprázdněte kapsy, odepněte šle a vyjměte externí chrániče kolen**
- zamezte odírání oděvů především háčky suchých zipů
- nepřekračujte kapacitu pračky - **prací buben by měl být naplněn pouze z 1/2 a zajistěte dostatek vody doplněním perte pouze 1 díl oděvu v pračce s užitnou náplní do 6 kg nebo 2 díly oděvu v pračce s užitnou náplní do 10 - 12 kg**
- **používejte výhradně tekuté prací prostředky /doporučujeme MPD plus/, pH prací lázně nesmí být vyšší než 9**
- nepoužívejte aviváže, bělidla na bázi chlóru, optické zesvětlovače ani práškové prací prostředky
- **doporučujeme běžně prát na teplotu 40°C při vyšší hladině vody, voda je vidět na spodním okraji plnicího okna**
- důkladně vymáchejte, aby na prádle nezůstaly žádné usazeniny detergentů
- používejte intervalové **odstředování max. na 800 otáček/min.**
- doporučujeme sušení v teplé místnosti **na širokém ramínku** mimo přímé sluneční záření, v sušicí skříni nebo **bubnové sušičce sušte na teplotu tkaniny – max. 60°C – ve dvou cyklech – max. 2x 20 min.**
- případné žehlení musí být při teplotě žehlicí desky – max. na 110°C, **žehlete mimo reflexní pruhy**

2. Postupy:

2.1 Praní

- **kompletně zapnutý oděv složte PO LÍCI podél jeho svislé osy včetně rukávů**, rukávy zevnitř narovnejte
- **složený oděv vložte do bubnu pračky kolmo na jeho osu otáčení**, využijte max. pouze **1/2** pracího bubnu **perte pouze 1 díl oděvu v pračce s užitnou náplní do 6 kg nebo 2 díly oděvu v pračce s užitnou náplní do 10 - 12 kg**
- **běžně perte na 40°C na krátký prací program a doplňte vodu, aby byla vidět na spodním okraji plnicího okna**
- **použijte výhradně tekutý prací prostředek F5 s dekontaminační složkou** (dávkování: cca 25 ml **F5** na 1 díl oděvu)
- vymáchejte a odstředujte na nižší otáčky – max. **800 ot./min.**
- **pro důkladnější vyčištění, zejména vícevrstvého oděvu, praní opakujte** stejným způsobem, **jen oděv před druhým praním obraťte NARUBY**, srovnajte a důkladně ho vytáhněte v délce včetně rukávů i nohavic

2.2 Dezinfekce

- **pro dezinfekci oděvu je postup stejný s bodem 2.1 Praní, jen ještě k F5 přidejte i prostředek F6 – ZEVA super B** (dávkování: dle návodu výrobce nebo dávku 120 ml **F6** na pračku 6 kg, při teplotě 40 °C a době praní min. 20 min.)

2.3 Impregnace

- **Impregnovat doporučujeme /po 20 pracích cyklech/ křížovým nástřikem 2 vrstev fluorkarbonového spreje na vypraný suchý líc zapnutého oděvu, nástřik lehce zakartáčujte měkkým kartáčem a nechte cca 12 hod. zaschnout**
- **nebo** využijte prací technologii a poučenou osobu na hasičské stanici případně profesionální prádelnu
- **pro impregnaci ve vodní lázni** vložte vypraný, ještě vlhký, PO LÍCI složený oděv do pračky na program – máchání s odstředěním a použijte impregnační prostředek na bázi fluorkarbonu dle návodu (např. Hydrob FC – Kreussler)
- **po impregnaci ve vodní lázni oděv vysušte v sušičce nebo sušicí skříni dle bodu 2.4 Sušení**

2.4 Sušení

- **doporučujeme sušit volně v teplé místnosti, případně sušicí skříni nebo v bubnové sušičce na teplotu max. 60°C**
- po vyjmutí pomačkaného oděvu z pračky **je potřeba ho před vložením do sušičky narovnat – vytáhnout v délce /přední i zadní díl bundy včetně rukávů i nohavic/ a ponechat ho otočený NARUBY – zapnutý**
- **v sušičce oděv sušte na 2 cykly - první NARUBY zapnutý - druhý PO LÍCI zapnutý - max. na 60°C - max. 2x 20 min.**
- mezi sušicími cykly a po vyjmutí ze sušičky **oděv vždy opatrně narovnejte – vytáhněte v délce /rukávy i nohavice a přední i zadní díl bundy/, případně pak nechte oděv volně doschnout v teplé místnosti**

UPOZORNĚNÍ: **přesušováním oděvu v sušičce při vysoké teplotě může docházet k jeho nepřiměřenému mechanickému opotřebování a případně i ke srážlivosti, nadměrná četnost impregnace oděvu není efektivní.**

3. Symboly údržby:

